5.8.6.2. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （网线：海棠 CAT5E），生产厂为（嘉兴海棠电子有限公司），厂址为（浙江省嘉兴市海盐县望海街道精工路 1 号）。（网线：海棠 CAT5E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网线：海棠 CAT5E）的（关键组件）在中国境内生产。（网线：海棠 CAT5E）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （光纤：烽火 12 芯），生产厂为（烽火通信科技股份有限公司），厂址为（武汉市洪山区邮科院路 88 号）。（光纤：烽火 12 芯）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤：烽火 12 芯）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤：烽火 12 芯）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （电源线：二厂 RVV 5×1.0），生产厂为（武汉第二电线电缆有限公司），厂址为（武汉市东西湖区新沟镇油纱路 16 号电线电缆制造 1 号楼 — 办公楼 1-6 层（1）号）。（电源线：二厂 RVV 5×1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线：二厂 RVV 5×1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线：二厂 RVV 5×1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （1/2 阻燃馈线：中天科技 HCAAYZ-50-12），生产厂为（江苏中天科技股份有限公司），厂址为（江苏省如东县河口镇中天村）。（1/2 阻燃馈线：中天科技 HCAAYZ-50-12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1/2 阻燃馈线：中天科技 HCAAYZ-50-12）的（关键组件）在中国境内生产。（1/2 阻燃馈线：中天科技 HCAAYZ-50-12）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （弱电桥架：兴凯泰 定制），生产厂为（湖北兴凯泰电气有限公司），厂址为（武汉市青山区冶金大道 35 号青山科技体育中心 / 栋 B 座单元 20 层 20 号（-3））。（弱电桥架：兴凯泰 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（弱电桥架：兴凯泰 定制）的（关键组件）在中国境内生产。（弱电桥架：兴凯泰 定制）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （宽屏天线：昂科 OT-0460VS），生产厂为（昂科信息技术（上海）股

份有限公司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200 号 2 幢 3 层）。（宽屏天线：昂科 OT-0460VS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（宽屏天线：昂科 OT-0460VS）的（关键组件）在中国境内生产。（宽屏天线：昂科 OT-0460VS）的（关键工序）在中国境内完成。

7. （功分器：昂科 OF-S046004S），生产厂为（昂科信息技术（上海）股份有限公司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200 号 2 幢 3 层）。（功分器：昂科 OF-S046004S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（功分器：昂科 OF-S046004S）的（关键组件）在中国境内生产。（功分器：昂科 OF-S046004S）的（关键工序）在中国境内完成。

8. （网络面板模块：贝友 五类模块），生产厂为（宁波贝友通信设备有限公司），厂址为（浙江省宁波市慈溪市观海卫镇湖滨村湖滨路 69 号）。（网络面板模块：贝友 五类模块）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络面板模块：贝友 五类模块）的（关键组件）在中国境内生产。（网络面板模块：贝友 五类模块）的（关键工序）在中国境内完成。

9. （机柜：京华威龙 12U），生产厂为（武汉京华威龙金属制品有限公司），厂址为（湖北省武汉市洪山区伏泉路特 1 号伏虎山工业园 E 栋 1 层）。（机柜：京华威龙 12U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜：京华威龙 12U）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜：京华威龙 12U）的（关键工序）在中国境内完成。

10. （万兆光模块：新华三 SFP-XG-LX-SM1310-S），生产厂为（新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（万兆光模块：新华三 SFP-XG-LX-SM1310-S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（万兆光模块：新华三 SFP-XG-LX-SM1310-S）的（关键组件）在中国境内生产。（万兆光模块：新华三 SFP-XG-LX-SM1310-S）的（关键工序）在中国境内完成。

11. （光纤跳线：烽火 LC-LC），生产厂为（烽火通信科技股份有限公司），厂址为（武汉市洪山区邮科院路 88 号）。（光纤跳线：烽火 LC-LC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤跳线：烽火 LC-LC）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤跳线：烽火 LC-LC）的（关键工序）在中国境

内完成。

12. （智能床头卡（核心产品）：联新 BIS9101），生产厂为（深圳市联新移动医疗科技有限公司），厂址为（深圳市南山区招商街道工业六路创业壹号大楼 C 栋 102-107、209-211 室）。（智能床头卡（核心产品）：联新 BIS9101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能床头卡（核心产品）：联新 BIS9101）的（关键组件）在中国境内生产。（智能床头卡（核心产品）：联新 BIS9101）的（关键工序）在中国境内完成。

13. （护士站交互主机：联新 BIS5210），生产厂为（深圳市联新移动医疗科技有限公司），厂址为（深圳市南山区招商街道工业六路创业壹号大楼 C 栋 102-107、209-211 室）。（护士站交互主机：联新 BIS5210）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（护士站交互主机：联新 BIS5210）的（关键组件）在中国境内生产。（护士站交互主机：联新 BIS5210）的（关键工序）在中国境内完成。

14. （双面走廊显示终端：联新 2110），生产厂为（深圳市联新移动医疗科技有限公司），厂址为（深圳市南山区招商街道工业六路创业壹号大楼 C 栋 102-107、209-211 室）。（双面走廊显示终端：联新 2110）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双面走廊显示终端：联新 2110）的（关键组件）在中国境内生产。（双面走廊显示终端：联新 2110）的（关键工序）在中国境内完成。

15. （护士站接听电话：联新 BIS5211），生产厂为（深圳市联新移动医疗科技有限公司），厂址为（深圳市南山区招商街道工业六路创业壹号大楼 C 栋 102-107、209-211 室）。（护士站接听电话：联新 BIS5211）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（护士站接听电话：联新 BIS5211）的（关键组件）在中国境内生产。（护士站接听电话：联新 BIS5211）的（关键工序）在中国境内完成。

16. （交换机：新华三 S5130V2-28P-HPWR-LI），生产厂为（新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（交换机：新华三 S5130V2-28P-HPWR-LI）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（交换机：新华三 S5130V2-28P-HPWR-LI）的（关键组件）在中国境内生产。（交

换机：新华三 S5130V2-28P-HPWR-LI）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：挚诚计算机系统工程有限公司

日期：2026 年 11 月 3 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。