

单一来源论证会签到表

项目名称：安陆市第二人民医院万东 DR 维保服务项目

日期：2025 年 9 月 16 日

序号	姓名	工作单位	职称	专业类别	身份证号码	手机号码
1	廖尊峰	孝感市结核病防治所	副主任医师		422201197312050832	13669020668
2	李文科	孝感市中心医院	主任医师		420804196207101039	15971119866
3	闵志峰	孝感市中心医院	主任医师		422228197007153998	13789988968
4						
5						
6						
7						
8						
9						



单一来源采购方式专业人员论证意见


专业人员信息	姓名: 田荣华	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 孝感市中心医院	
项目信息	项目名称: 安陆市第二人民医院万东 DR 维保服务项目	
	供应商名称: 武汉尚毅精实医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	安陆市第二人民医院采购的球管必须与现有主机设备相匹配,球管是X线影像链的源头,其性能直接决定图像质量。原厂球管经过与整机系统的联合调试和校准,能确保稳定的输出和最佳的成像效果。使用第三方球管可能导致图像灰阶、对比度、分辨率下降,增加误诊和漏诊的风险。 根据《政府采购法》第三十一条规定:(三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处采购,满足单一来源采购要求,因此建议从原厂厂家或其授权的代理商处采购。	
专业人员签字	田荣华	日期: 2025 年 9 月 16 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



扫描全能王 创建

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吉六舟
	职称: 主任医师
	工作单位: 孝感市中心医院
项目信息	项目名称: 安陆市第二人民医院万东 DR 维保服务项目
	供应商名称: 武汉尚毅精实医疗科技有限公司
专业人员论证意见	孝感市第二人民医院一台万东 DR 机至 1000 小时, 球管损坏, 设备停机。为使设备正常运行, 需重新购置球管。球管为消耗品, 设备核心部件。更换球管时应与现有主机性能相匹配。不匹配会导致设备运行。目前其他品牌型号的球管没有与现有球管与主机兼容的性能。 原球管为原厂生产, 厂家才授权代理高投的产品。 根据《政府采购法》第三十条的规定: 必须执行的货物项目一致性或者服务或者售后, 需从原厂或指定品牌。满足单一来源采购方式。故原厂厂家才授权代理高投的产品。
专业人员签字	 日期: 2025 年 9 月 16 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	殷孝峰
	职称:	副主任医师
	工作单位:	孝感市结核病防治所
项目信息	项目名称:	安陆市第二人民医院万东 DR 维保服务项目
	供应商名称:	武汉尚毅精实医疗科技有限公司
专业人员 论证意见	1. 项目为医院现有 DR 型号及品牌: 万东新东方 1000 UB 之核心部件球管老化损坏后更换, 必须与主机设备相匹配, 为避免其他品牌型号球管与现有主机不兼容, 从而影响设备正常运行建设采购原生产厂家或授权代表投标的产品。 2. 根据《政府采购法》第三十一条规定: (三) 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 满足单一来源采购要求。 综上: 建议从原生产厂家或其授权的代理商处添置项目球管。	
专业人员签字	殷孝峰	日期: 2025 年 9 月 16 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

